


XPPenTabletドライバーにてキャリブレーション項目を表示させるには、
どうすればいいでしょうか？

キャリブレーション(校正)オプションが表示される条件:

1. 拡張ディスプレイ表示になっていること。

「1」Windows PC の場合は、Windows キー + P を押して表示モードを切り替えると該当ウィンドウが出ます。



「2」Mac PC の場合は、システム設定 >>> ディスプレイへ移動して
使用形態で「拡張ディスプレイ」を選んでください



2.「エリア設定画面」のマッピング画面で、必ず当社製品のディスプレイをマッピング領域として選択してください。

(どのディスプレイ番号が当社製品か分からない場合は、ドライバの「モニター識別」機能をクリックして確認してください)





3.液晶タブの作業エリアは「フル作業エリア」を選択してください。



以上を確認してから前のメニューに戻ると、キャリブレーション(校正)
(十字アイコン)オプションが表示されます。



注意: 製品とPCの接続にHDMI変換アダプタを使用している場合、キャリブレーションオプションが表示されない可能性があります。