

XPPen 製品のホイールでの回転機能動作できない改善方法

注意:


すべてのソフトがキャンバス回転機能に対応しているわけではありません。そのため、まずはご使用のソフトにその機能があり、対応するショートカットキーが設定されているかどうかをご確認ください。


1. まず、ご使用のソフトウェアでキャンバス回転のショートカットキーを確認してください。

例: Clip Studio Paint では以下のようなショートカットが設定されています。

WindowsPC:

ファイル >> ショットカットキー設定 >>







左回転: -

右回転: '

MacPC:





左回転：-


右回転：'

注意

Clip Studio のショートカットキーは、言語バージョンによって表示されるキーが異なる場合があります。

そのため、必ずご自身の環境で表示されているショートカットキーを基準にしてください。

2. ペイントソフト(ソフトウェア)のショートカットキーを確認したら、XPPenドライバを開き、ホイール>>>カスタマイズを選択してください。



3.ペイントソフトと一致のキーを入力してください。

逆回転には - を入力


順回転には ' を入力

入力後、OK をクリックして保存します。

WindowPC



MacPC



注意事項:

「1」入力方法について

入力方式は必ず英字入力方(重要)に切り替えしてください。

「2」ドライバで特定ソフトに機能を追加する際の注意点

①


ドライバにソフトを追加して特定のソフトに適用させたい場合は、追加するソフトのパスが正しいかどうかをご確認ください。

(一般的には、追加するパスはソフトのインストールフォルダになります)

②

ホイールやその他のショートカットキーをカスタマイズする前に、必ず追加済みソフトのアイコンをクリックしてください。

この操作を行わないと、カスタマイズしてもデフォルトのコマンドが反応してしまう可能性があります。



③

ドライバ画面下部の緑色のバーは、選択中のアプリケーションを示しています。

